



Commune : DRAGUIGNAN


## Chemin des Salles derrière L'hôpital

Commentaires : Sol - hydrographie : Vallon de la Vallère

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** VAR2010GI\_S\_298**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue générale - Auteur : GINGER

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.44796910 / Y: 43.55015390**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 978642.78 / Y: 6278427.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4479691 / Y: 43.5501539**15 Juin 2010**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **226.348 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Id Laisse : pm005 - Marque : débris végétaux - Hauteur d'eau : 0,82 m - Qualité du relevé : 2

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2010GI\_R\_298\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

02/10/2018



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 06/09/2010

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Précision du nivellation : Bonne**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 225.528 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 226.348