



Commune : DRAGUIGNAN


3 Chemin St Jaume

Commentaires : Sol béton

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est**Code :** VAR2010GI_S_304**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue générale - Auteur : GINGER

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.45325900 / Y: 43.53804650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 979128.84 / Y: 6277101.66**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.453259 / Y: 43.5380465**15 Juin 2010**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Altitude calculée de l'eau : **181.39 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Id Laisse : pm026 - Marque : témoignage - Hauteur d'eau : 0.26 m - Qualité du relevé : 2

GÉNÉRAL

Code : VAR2010GI_R_304_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

30/06/2021



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 17/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

Méthode : Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivellation :** Précision du nivellation : Bonne**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 181.130 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 181.39