
	Commune : <b>LOGQUES</b>	Rivière : <b>Le ruisseau Florièye</b>
<h2 style="margin: 0;">746 Chemin des Pailles</h2>		

**Commentaires :** Margelle de la porte d'entrée **1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** VAR2010GI\_S\_434      **Date de mise à jour :** 05/09/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.38731480 / Y: 43.48778910  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 974041.38 / Y: 6271289.95  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.3873148 / Y: 43.4877891  
**Code Hydro:** Y5200500      **Rive de référence:** Non renseigné

	<h2 style="margin: 0;">15 juin 2010</h2>	<b>Altitude calculée de l'eau : 146.927 m</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Témoignage oral</b>

**Commentaires :** Id Laisse : RBO062 - Hauteur d'eau : 0.2 m - Qualité du relevé : 3

**GÉNÉRAL**

**Code :** VAR2010GI\_R\_434\_1      **Date de mise à jour :** 25/11/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 08/09/2010**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** GINGER Environnement

**NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** GINGER Environnement  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision du nivellement : Bonne  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 146.727 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 146.927