
	Commune : LORGUES	Rivière : Le ruisseau Florièye
	1883 Chemin des Pailles	

Commentaires : Arbres marqué d'une trace blanche en bas du terrain à proximité de la rivière

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2010GI_S_435 **Date de mise à jour :** 22/02/2017
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.39743260 / Y: 43.48737770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 974861.4 / Y: 6271279.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3974326 / Y: 43.4873777
Code Hydro: Y5200500 **Rive de référence:** Non renseigné



	15 Juin 2010	Altitude calculée de l'eau : 125.577 m
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Id Laisse : RBO063 - Marque : végétal - Hauteur d'eau : 0.65 m - Qualité du relevé : 3

GÉNÉRAL

Code : VAR2010GI_R_435_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : Cerema Méditerranée 25/11/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 08/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GINGER Environnement

NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

Méthode : Non renseigné
Organisme : GINGER Environnement
Commentaires sur le nivellement : Précision du nivellement : Bonne
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 124.927 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 125.577