


Commune : **LORGUES**Rivière : **Le ruisseau Florièye****991 Chemin de Florieyes****Commentaires** : Muret de la cuve à fioul**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Est**Code** : VAR2010GI_S_437**Date de mise à jour** : 05/09/2019**Auteur** : Cerema Méditerranée**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.39992280 / Y: 43.48856440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 975057.06 / Y: 6271419.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.3999228 / Y: 43.4885644**Code Hydro**: Y5200500**Rive de référence**: Non renseigné**15 juin 2010**Altitude calculée de l'eau : **122.181 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Id Laisse : RBO065 - Marque : salissure - Hauteur d'eau : 1.86 m - Qualité du relevé : 3**GÉNÉRAL****Code** : VAR2010GI_R_437_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : Cerema Méditerranée

01/02/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 08/09/2010****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : GINGER Environnement**NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : GINGER Environnement**Commentaires sur le nivellement** : Précision du nivellement : Bonne**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 120.321 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.860 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 122.181