

Commune : **LOGQUES** | Rivière : **Le ruisseau Florièye**  
**2614 Route de Draguignan - Lou Perdre d'ailles**

**Commentaires** : 2ieme marche de la terrasse **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Unité de gestion** : Méditerranée Est  
**Code** : VAR2010GI\_S\_439      **Date de mise à jour** : 05/09/2019  
**Auteur** : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**  
 ---  
**Coordonnées WGS84** : X: 6.39914420 / Y: 43.49177850  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 974978.74 / Y: 6271774.09  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.3991442 / Y: 43.4917785  
**Code Hydro**: Y5200500      **Rive de référence**: Non renseigné

**15 juin 2010**      Altitude calculée de l'eau : **144.068 m**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Id Laisse : RBO072 - Hauteur d'eau : 30 cm - Qualité du relevé : 3

**GÉNÉRAL**  
 ---  
**Code** : VAR2010GI\_R\_439\_1      **Date de mise à jour** :  
**Auteur** : Cerema Méditerranée      01/02/2021



**MARQUE**  
 ---  
**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 10/09/2010**  
 ---  
**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : GINGER Environnement

**NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010**  
 ---  
**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : GINGER Environnement  
**Commentaires sur le nivellement** : Précision du nivellement : Bonne  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 143.768 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.300 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 144.068