Commune : **LES ARCS** | Rivière : **Le Réal**

# Angle Sud Est du Stade de Foot

**Commentaires :** Sol devant le grillage

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est
**Code :** VAR2010GI_S_055 **Date de mise à jour :** 22/02/2017
**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue générale - Auteur : GINGER

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.48599670 / Y: 43.45713130
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 982170.25 / Y: 6268233.11
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4859967 / Y: 43.4571313
**Code Hydro:** Y5200580 **Rive de référence:** Non renseigné

# 15 Juin 2010

Altitude calculée de l'eau : **62.006 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Id Laisse : SSA054 - Marque : débris végétaux - Hauteur d'eau : 75 cm - Qualité du relevé : 1

## GÉNÉRAL

**Code :** VAR2010GI_R_055_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue rapprochée - Auteur : GINGER

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 15/09/2010

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** GINGER Environnement

## NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** GINGER Environnement
**Commentaires sur le nivellement :** Précision du nivellement : Bonne
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 61.256 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.750 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 62.006 m