

Commune : **LORGUES** | Rivière : **Le ruisseau Floriène**


**Rive gauche à l'amont du pont romain, au niveau du portail vert**

**Commentaires :** Bas du pilier droit du portail

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** VAR2010GI\_S\_179      **Date de mise à jour :** 22/02/2017  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.40121340 / Y: 43.50273960  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 975093.56 / Y: 6272998.47  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.4012134 / Y: 43.5027396  
**Code Hydro:** Y5200500      **Rive de référence:** Non renseigné

**15 Juin 2010**      Altitude calculée de l'eau : **145.078 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Id Laisse : PSC074 - Marque : observation - Hauteur d'eau : 115 cm - Qualité du relevé : 1

**GÉNÉRAL**

**Code :** VAR2010GI\_R\_179\_1      **Date de mise à jour :** 25/11/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 29/09/2010**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

**NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** GINGER Environnement  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision du nivellement : Bonne  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 143.928 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.150 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 145.078 m