

Commune: DRAGUIGNAN

13 Avenue du 4 Septembre

Commentaires : Sol du couloir de l'immeuble - hydrographie : Vallon de Bialle

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue générale - Auteur : GINGER

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 6.45853040 / Y: 43.53561210 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 979566.5 / Y: 6276850 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 6.4585304 / Y: 43.5356121



15 Juin 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Id Laisse : SSA003 - Marque : trace - Hauteur d'eau : 60 cm - Qualité du relevé : 1

GÉNÉRAL

Auteur : Cerema Méditerranée 02/10/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 15/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: GINGER Environnement

RELEVÉ

Méthode: Non renseigné

Organisme : GINGER Environnement **Référence nivelée :** Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m