



Commune : DRAGUIGNAN


## Résidence le Patio

Commentaires : Muret de l'entrée du parking souterrain

1

Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** VAR2010GI\_S\_252**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue générale - Auteur : GINGER

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.47189940 / Y: 43.53085590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 980669.71 / Y: 6276369.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4718994 / Y: 43.5308559

**15 Juin 2010**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **178.819 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Id Laisse : RBO017 - Marque : salissure - Hauteur d'eau : 0.3 cm - Qualité du relevé : 3

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2010GI\_R\_252\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

02/08/2021



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 07/09/2010

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivelllement :** Précision du nivellation : Bonne**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 178.519 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 178.819 m