



Commune : **DRAGUIGNAN**

**205 Ch des Incapis**

**Commentaires** : Angle du mur sur terrasse devant porte fenêtre - hydrographie : vallon des Tours

**1**

Repère(s) sur le site


#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Méditerranée Est

**Code** : VAR2010GI\_S\_275

**Date de mise à jour** : 22/02/2017

**Auteur** : Cerema Méditerranée



Vue générale - Auteur : GINGER

#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 6.46571230 / Y: 43.52497430

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 980198.55 / Y: 6275694.25

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.4657123 / Y: 43.5249743



**15 Juin 2010**

Altitude calculée de l'eau : **165.107 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Id Laisse : AC031 - Marque : témoignage - Hauteur d'eau : 25CM - Qualité du relevé : 2

#### GÉNÉRAL

**Code** : VAR2010GI\_R\_275\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : Cerema Méditerranée

05/09/2019

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné

**État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

#### SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 07/09/2010

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : GINGER Environnement

#### NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode** : Non renseigné

**Organisme** : GINGER Environnement

**Commentaires sur le nivellement** : Précision du nivellement : Bonne

**Référence nivelée** : Autre type de référence

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 164.857 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.250 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 165.107 m