



Commune : LORGUES

Rivière : Le ruisseau Florière


## Amont Rive Droite du Pont de la D562, Sur le Chemin,

**Commentaires :** Au niveau de la rupture de pente marquant la fin de la terrasse et le début de la pente descendant vers la rivière

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** VAR2010GI\_S\_441**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue générale - Auteur : GINGER

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.39958540 / Y: 43.49641280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 974992.24 / Y: 6272290.24**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.3995854 / Y: 43.4964128**Code Hydro:** Y5200500**Rive de référence:** Non renseigné**15 Juin 2010**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **134.514 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

**Commentaires :** Id Laisse : PSC072 - Marque : observation - Qualité du relevé : 2

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2010GI\_R\_441\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

01/02/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue rapprochée - Auteur : GINGER

### SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 29/09/2010

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

### NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivellation :** Précision du nivellation : Bonne Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 134.514 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 134.514 m