



 Commune : **LA MOTTE** | **D25**

**Commentaires :** Chemin en terre peinture orange sur arbre - hydrographie : VALLON DE LA DOUX
 **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
**Unité de gestion :** Méditerranée Est  
**Code :** VAR2010GI\_S\_566 **Date de mise à jour :** 22/02/2017  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue générale - Auteur : GINGER

**GÉOLOCALISATION**  
**Coordonnées WGS84 :** X: 6.56539510 / Y: 43.51763190  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 988289.21 / Y: 6275237.8  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5653951 / Y: 43.5176319


**15 Juin 2010**
Altitude calculée de l'eau : **94.0539 m**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**
Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Id Laisse : AC097 - Marque : végétation - Hauteur d'eau : 30CM - Qualité du relevé : 2

**GÉNÉRAL**  
**Code :** VAR2010GI\_R\_566\_1 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** Cerema Méditerranée 04/12/2019



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

**MARQUE**  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 16/09/2010**  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** GINGER Environnement

**NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010**  
**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** GINGER Environnement  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision du nivellement : Bonne  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 93.754 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 94.0539 m