



Commune : **VIDAUBAN**

## Pilier Gauche du Pont de la Déviation, Côté Intermarché

**Commentaires** : Pied du pilier, sur le trottoir

**1**

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Méditerranée Est

**Code** : VAR2010GI\_S\_701

**Date de mise à jour** : 22/02/2017

**Auteur** : Cerema Méditerranée



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 6.43607450 / Y: 43.42999290

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 978263.14 / Y: 6265042.35

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.4360745 / Y: 43.4299929



Vue générale - Auteur : GINGER



**15 Juin 2010**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Altitude calculée de l'eau : **60.64 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Id Laisse : PSC057 - Marque : laisse végétale sur sol - Hauteur d'eau : 30 cm - Qualité du relevé : 2

### GÉNÉRAL

**Code** : VAR2010GI\_R\_701\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : Cerema Méditerranée

02/10/2018



Vue rapprochée - Auteur : GINGER

### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné

**État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : CRUE DU 15 JUIN 2010, RETOUR D'EXPÉRIENCE - 28/09/2010**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : GINGER Environnement

### NIVELLEMENT APRÈS RELEVÉ - 26/11/2010

**Méthode** : Non renseigné

**Organisme** : GINGER Environnement

**Commentaires sur le nivellement** : Précision du nivellement : Bonne

**Référence nivelée** : Autre type de référence

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 60.340 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.300 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 60.64 m