

Commune : LE LUC

7, résidence des Orchidées

Commentaires : Porte du garage - repère au niveau du sol - Hydrographie : ruisseau de soliès

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: VAR2010CE_S_SOL_16 Date de mise à jour: 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.31399480 / Y: 43.39133030 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968563 / Y: 6260326 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3139948 / Y: 43.3913303





15 Juin 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Résidus de boue sur la porte du garage - Niveau assez pertinent pris sur une façade opposée à l'écoulement - précision 10cm

GÉNÉRAL

Auteur : Cerema Méditerranée 02/10/2018



MARQUE

 $\textbf{Maximum de l'inondation:} \ \ \textit{Non renseign\'e}$

Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 15 JUIN 2010 - 16/09/2010

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Méditerranée

RELEVÉ PHE - 01/08/2010

Méthode: Non renseigné

Organisme : CEREMA Méditerranée **Référence nivelée :** Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m