



Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

La CanavèreDN7

Commentaires : Pont N7 - Hydrographie : La Canavère

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_CAN60

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.65830040 / Y: 43.46147340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996085.09 / Y: 6269346.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6583004 / Y: 43.4614734



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_CAN60_1

Auteur : Cerema Méditerranée

Date de mise à jour :

04/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo PHE - Auteur : SAFEGE

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE