

Commune : **CARCES**Rivière : **Le Caramy**

Place de la confluence

Commentaires : Mur côté sud du préau

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_CAR119

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée


Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18755940 / Y: 43.47674910

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 957939.3 / Y: 6269391.04

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1875594 / Y: 43.4767491

Code Hydro: Y5100500

Rive de référence: Non renseigné

19 Janvier 2014

 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

 Altitude calculée de l'eau : **119.78 m**

 Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_CAR119_1

Date de mise à jour :
Auteur : Cerema Méditerranée

25/11/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE

NIVELLEMENT PHE - 24/01/2014

Méthode : Non renseigné

Organisme : HYDROTOPO

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 119.780 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 119.78


Photo PHE - Auteur : SAFEGE