



Commune : **CARCES**

Rivière : **Le Caramy**

## Pont piéton . Av. Fernandin

**Commentaires :** Pile rive gauche du pont Piéton

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** VAR2014SA\_S\_CAR121

**Date de mise à jour :** 22/02/2017

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18554170 / Y: 43.47454610

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 957785.99 / Y: 6269139.78

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1855417 / Y: 43.4745461

**Code Hydro:** Y5100500

**Rive de référence:** Non renseigné



**19 Janvier 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2014SA\_R\_CAR121\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

25/11/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE