



Commune : **VIDAUBAN**

## Route Nationale - DN7

Commentaires : Hydrographie : La Condamine

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA\_S\_CON125

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée



Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.42695210 / Y: 43.42234470

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 977561.73 / Y: 6264160.91

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.4269521 / Y: 43.4223447



**19 janvier 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA\_R\_CON125\_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÈNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE