



Commune : LE LUC

## Domaine de La Bernade

Commentaires : Mur en bord de chemin - Hydrographie : Le Coudounier

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA\_S\_COU180

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.27753790 / Y: 43.38969930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 965617.8 / Y: 6260021.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2775379 / Y: 43.3896993



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA\_R\_COU180\_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo PHE - Auteur : SAFEGE

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE