Commune : **LE LUC**

Domaine de La Bernade

Commentaires : Mur en bord de chemin - Hydrographie : Le Coudounier

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2014SA_S_COU180 **Date de mise à jour :** 22/02/2017
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo du site – Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.27753790 / Y: 43.38969930
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 965617.8 / Y: 6260021.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2775379 / Y: 43.3896993

19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_COU180_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : Cerema Méditerranée

Photo PHE – Auteur : SAFEGE

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SAFEGE