



Commune : **LE LUC**

Les Prés d'Audière #5

Commentaires : Angle de la porte du local technique de la piscine - Hydrographie : Le Coudounier

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_COU206

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.29225310 / Y: 43.39282800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 966795.16 / Y: 6260418.64

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2922531 / Y: 43.392828



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_COU206_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE