



Commune : LE LUC

2 rue du Ravelet

Commentaires : Porte de garage de la maison N°2 - Hydrographie : Le Coudounier

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_COU64

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.31146550 / Y: 43.39499520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968341.07 / Y: 6260724.43

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3114655 / Y: 43.3949952



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_COU64_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À
L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT
DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE