



Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

## La Maurette

Commentaires : Angle du mur du cabanon - Hydrographie : Ravin de Maurette

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA\_S\_MAUS4

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.61935350 / Y: 43.44879340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 992999.71 / Y: 6267792.97

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6193535 / Y: 43.4487934



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA\_R\_MAUS4\_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

27/04/2021

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo PHE - Auteur : SAFEGE

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE