



Commune : LE LUC

## La Ruisse #2

Commentaires : Digue - Hydrographie : Ruisseau de Solies

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA\_S\_SOL207

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.29489950 / Y: 43.42118620

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 966878 / Y: 6263577.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2948995 / Y: 43.4211862



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA\_R\_SOL207\_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE