



Commune : **FREJUS**

## Chemin des étangs #1

**Commentaires :** Droite de la cuve devant les serres - Hydrographie : Bras de l'Etang de Villepey

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** VAR2014SA\_S\_VIL71

**Date de mise à jour :** 22/02/2017

**Auteur :** Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.70883770 / Y: 43.41412870

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1000419.43 / Y: 6264280.26

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.7088377 / Y: 43.4141287



**19 Janvier 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2014SA\_R\_VIL71\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

02/10/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÈNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE