

Commentaires : Grillage de la déchèterie

Rivière : L' Argens

Repère(s) sur le site

# **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: VAR2014SA S ARG93 Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée





# **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 6.57630870 / Y: 43.46777110

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 989421.97 / Y: 6269741.43 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 6.5763087 / Y: 43.4677711 Code Hydro: Y5--0200 Rive de référence: Non renseigné



# 19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

# **GÉNÉRAL**

Code: VAR2014SA\_R\_ARG93\_1 Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019

# **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité: Aucune Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT

**DU VAR - 12/02/2014** 

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SAFEGE