



Commune : **CARCES**

Rivière : **Le Caramy**

Pont piéton . Av. Fernandin

Commentaires : Pile rive gauche du pont Piéton

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_CAR121

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée



Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18554170 / Y: 43.47454610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 957785.99 / Y: 6269139.78

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1855417 / Y: 43.4745461

Code Hydro: Y5100500

Rive de référence: Non renseigné



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_CAR121_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

25/11/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE