



Commune : LE LUC

Les Prés d'Audiére #2

Commentaires : Angle du mur de la maison - Hydrographie : Le Coudounier

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_COU203

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.29211670 / Y: 43.39306270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 966783.03 / Y: 6260444.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2921167 / Y: 43.3930627



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_COU203_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo PHE - Auteur : SAFEGE

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE