



Commune : LE LUC

Les Prés d'Audière #5

Commentaires : Angle de la porte du local technique de la piscine - Hydrographie : Le Coudounier

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Méditerranée Est**Code :** VAR2014SA_S_COU206**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** Cerema Méditerranée

Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.29225310 / Y: 43.39282800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 966795.16 / Y: 6260418.64

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2922531 / Y: 43.392828

**19 Janvier 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_COU206_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

02/10/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo PHE - Auteur : SAFEGE

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SAFEGE