

Commune : LE LUC

# 2 rue du Ravelet

Commentaires : Porte de garage de la maison N°2 - Hydrographie : Le Coudounier

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: VAR2014SA\_S\_COU64 Date de mise à jour: 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée





Photo du site - Auteur : SAFEGE

### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 6.31146550 / Y: 43.39499520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968341.07 / Y: 6260724.43 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.3114655 / Y: 43.3949952



## 19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

## **GÉNÉRAL**

Code : VAR2014SA\_R\_COU64\_1

Date de mise à jour :

**Auteur :** Cerema Méditerranée 02/10/2018



### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SAFEGE