



Commune : **LE MUY**

## Les Déguiers #1

**Commentaires :** Pilier droite de l'entrée de maison - Hydrographie : Vallon des Deguiers

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** VAR2014SA\_S\_DEG98

**Date de mise à jour :** 22/02/2017

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Photo du site - Auteur : SAFEGE

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.55885530 / Y: 43.45794490

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 988059.68 / Y: 6268586.53

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5588553 / Y: 43.4579449



## 19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** VAR2014SA\_R\_DEG98\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

04/12/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÈNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE