

Commune : **LE MUY** | **Les Déguiers #2**

Commentaires : Angle du mur du cabanon (derrière le barbecue) - Hydrographie : Vallon des Deguiers

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : VAR2014SA_S_DEG99 **Date de mise à jour :** 05/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.56248100 / Y: 43.45468700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 988369.28 / Y: 6268238.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.562481 / Y: 43.454687

19 janvier 2014
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_DEG99_1 **Date de mise à jour :** 04/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÈNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SAFEGE