



Commune : LE MUY

## Les Déguiers #2

Commentaires : Angle du mur du cabanon ( derrière le barbecue) - Hydrographie : Vallon des Deguiers

1

Repère(s) sur  
le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA\_S\_DEG99

Date de mise à jour : 05/09/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.56248100 / Y: 43.45468700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 988369.28 / Y: 6268238.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.562481 / Y: 43.454687



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA\_R\_DEG99\_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

04/12/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À  
L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT  
DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE