



Commune : **FREJUS**

Chemin des étangs #1

Commentaires : Droite de la cuve devant les serres - Hydrographie : Bras de l'Etang de Villepey

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : VAR2014SA_S_VIL71

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : Cerema Méditerranée




Photo du site - Auteur : SAFEGE

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.70883770 / Y: 43.41412870

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1000419.43 / Y: 6264280.26

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.7088377 / Y: 43.4141287



19 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : VAR2014SA_R_VIL71_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

02/10/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À L'ÉVÉNEMENT DU 19-20 JANVIER 2014 DANS LE DÉPARTEMENT DU VAR - 12/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SAFEGE



Photo PHE - Auteur : SAFEGE