

	Commune : SERRIERES	Rivière : Le Rhône
Domaine de Vallet		
Commentaires : Sur le cabanon en ruine proche de l'espace de vente de la propriété.	2 Repère(s) sur le site	


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhône amont

Code : RH2_S_07serrie03

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : SPC RAS



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.75844800 / Y: 45.32863800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 837740.41 / Y: 6471451.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.758448 / Y: 45.328638

Code Hydro: V---0000

Rive de référence: Droite



21 Janvier 1955

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Mur cabanon en ruine

GÉNÉRAL

Code : RH2_R_07serrie03_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RAS

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Moyen

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHÉC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Territoire Rhône

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhône

Commentaires sur le nivellement : Asso Amis Platière

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.560 m



Photo du repère

Commune : **SERRIERES**Rivière : **Le Rhône****Domaine de Vallet****Commentaires :** Sur le cabanon en ruine proche de l'espace de vente de la propriété.**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Rhône amont**Code :** RH2_S_07serrie03**Date de mise à jour :** 22/02/2017**Auteur :** SPC RAS

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.75844800 / Y: 45.32863800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 837740.41 / Y: 6471451.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.758448 / Y: 45.328638**Code Hydro:** V---0000**Rive de référence:** Droite**27 Février 1957**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Mur cabanon en ruine**GÉNÉRAL****Code :** RH2_R_07serrie03_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC RAS

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHÉC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** Territoire Rhône**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Territoire Rhône**Commentaires sur le nivellement :** Asso Amis Platière**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.620 m

Photo du repère