


|   |                                       |                                |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|
|      | Commune : <b>MASSIGNIEU-DE-RIVES</b>  | Rivière : <b>Le Rhône</b>      |
|   | <b>Hameau de Rives, pont de Lucey</b> |                                |
| <b>Commentaires :</b> Au pied de la première arche en rive gauche du pont, face aval. |                                       | <b>4</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**


Unité de gestion : Rhône amont  
 Code : RH2\_S\_01massig02 Date de mise à jour : 22/02/2017  
 Auteur : SPC RAS



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.78212400 / Y: 45.75341800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 916236.83 / Y: 6520900.6  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.782124 / Y: 45.753418  
 Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Droite



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>1944</b>  | Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>              |
|   | Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> | Nature du repère : <b>Repère normalisé (décret n°2005-233)</b> |
| <b>Commentaires :</b> Arche du pont   |  |  |

**GÉNÉRAL**

Code : RH2\_R\_01massig02\_1 Date de mise à jour : 12/01/2019  
 Auteur : SPC RAS



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui État du repère : Bon  
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES EXISTANTS INVENTORIÉS PAR LE SYNDICAT DU HAUT-RHÔNE -**

Type de repérage : Autre  
 Organisme : Syndicat du Haut-Rhône

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Territoire Rhône  
 Commentaires sur le nivellement : Mairie  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m