

Commune : **BRANGUES** | Rivière : **Le Rhône**


**Le Moiroud**

**Commentaires** : Sur la façade de la maison, à gauche de la porte d'entrée.

**4** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Rhône amont  
**Code** : RH2\_S\_38brangu01      **Date de mise à jour** : 22/02/2017  
**Auteur** : SPC RAS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 5.53922900 / Y: 45.69602000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 897569.91 / Y: 6513893.65  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 5.539229 / Y: 45.69602  
**Code Hydro**: V---0000      **Rive de référence**: Gauche

**1944**      Altitude calculée de l'eau : **207.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires** : Mur de façade de la maison

**GÉNÉRAL**

**Code** : RH2\_R\_38brangu01\_1      **Date de mise à jour** : 24/04/2018  
**Auteur** : SPC RAS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Mauvais  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES EXISTANTS INVENTORIÉS PAR LE SYNDICAT DU HAUT-RHÔNE -**

**Type de repérage** : Autre  
**Organisme(s)** : Syndicat du Haut-Rhône

**NIVELLEMENT INITIAL**

**Méthode** : Non renseigné  
**Organisme** : Territoire Rhône  
**Commentaires sur le nivellement** : SHR  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : Sol  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 206.450 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.180 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 207.63 m