



Commune : AMPUIS

Rue du port #1

Rivière : Le Rhône

Commentaires : Sur le bâtiment du club de joute.

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhône amont

Code : RH2_S_69ampuis02

Date de mise à jour : 22/02/2017

Auteur : SPC RAS



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.81239400 / Y: 45.48451900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 841568 / Y: 6488853.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.812394 / Y: 45.484519

Code Hydro: V---0000

Rive de référence: Droite

**20 Janvier 1955**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Plaque

Commentaires : Mur garage

GÉNÉRAL

Code : RH2_R_69ampuis02_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RAS

24/04/2018



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Moyen

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Territoire Rhône

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhône

Commentaires sur le nivelllement : Visite terrain

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.850 m