Commune : **CERISY** | Rivière : **La Somme**

Le pont aux vaches

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : Somme_F **Date de mise à jour :** 29/09/2017
Auteur : DDTM80

Site F

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62914880 / Y: 49.91143700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 673340.52 / Y: 6979258.19
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6291488 / Y: 49.911437
Code Hydro: E6--009- **Rive de référence:**

12 Avril 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Site potentiel d'implantation de repère (mise en place à vérifier)

Le repère de crue est sur le poteau électrique. Il va être reporté sur une borne afin d'être visible de la voie publique.

GÉNÉRAL

Code : Somme_06 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : DDTM80

MARQUE

Visibilité : Oui

Repère 06

NIVELLEMENT - 01/01/2006

Description référence du repère : Sol
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.320 m