Commune : **ANCONE** | Rivière : **Le Rhône**

Pont en ruine de Rochemaure

Commentaires : Sur la pile du pont, face sud.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : RH1_S_26ancone03 **Date de mise à jour :** 23/01/2017
Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.71266200 / Y: 44.58152800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 835954.18 / Y: 6388412.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.712662 / Y: 44.581528
Code Hydro: V---0000 **Rive de référence:** Gauche

31 Mai 1856

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Support : Pilier de pont.

GÉNÉRAL

Code : RH1_R_26ancone03_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GD

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Moyen
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE, ISSU DE LA BASE DE DONNÉES DU TERRITOIRE RHÔNE -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : Territoire Rhône

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Organisme : Territoire Rhône
Commentaires sur le nivellement : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.750 m