



Commune : ANCONÉ

Rivière : Le Rhône

Pont en ruine de Rochemaure

Commentaires : Sur la pile du pont, face sud.

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : RH1_S_26ancone03

Date de mise à jour : 23/01/2017

Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.71266200 / Y: 44.58152800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 835954.18 / Y: 6388412.78

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.712662 / Y: 44.581528

Code Hydro: V---0000

Rive de référence: Gauche

**31 Mai 1856**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Support : Pilier de pont.

GÉNÉRAL

Code : RH1_R_26ancone03_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

17/04/2018



Photo du repère

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Moyen

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE RHÔNE, ISSU DE LA BASE DE DONNÉES DU TERRITOIRE RHÔNE -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : Territoire Rhône

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : Territoire Rhône

Commentaires sur le nivelllement : IGN

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.750 m