



Commune : AIGUEFONDE

Jardin en amont du Pont de la RD 65

Rivière : Le Thoré

Commentaires : Laisse de crue sur les grillages

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_8469

Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur : SPC GTL



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.31264850 / Y: 43.52073700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 644407.24 / Y: 6269315.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3126485 / Y: 43.520737

Code Hydro: 043-0400

Rive de référence: Gauche

**16 Mars 2011**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'aval sur le pont de la D 65 et sur des débris accrochés dans un grillage de jardin.,Zoom sur les débris qui sont à 0.43m au dessus du muret.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7204

Date de mise à jour :

09/06/2020

Auteur :

gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre

Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot