



Commune : **AIGUEFONDE**

Rivière : **Le Thoré**

## Jardin en amont du Pont de la RD 65

**Commentaires :** Laisse de crue sur les grillages

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_8469

**Date de mise à jour :** 07/11/2017

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.31264850 / Y: 43.52073700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 644407.24 / Y: 6269315.22

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3126485 / Y: 43.520737

**Code Hydro:** 043-0400

**Rive de référence:** Gauche



**16 Mars 2011**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Vue vers l'aval sur le pont de la D 65 et sur des débris accrochés dans un grillage de jardin., Zoom sur les débris qui sont à 0.43m au dessus du muret.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7204

**Date de mise à jour :** 09/06/2020

**Auteur :**

gestionnaire\_SCVigicrues

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025

**Type de repérage :** Autre

**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot



Photo du recensement d'origine, auteur photo : Klaus MARONNA