


| | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
|  | Commune : BREILLY | Rivière : La Somme |
| <h2 style="margin: 0;">Etang de Breilly</h2> | | |
| 1 Repère(s) sur le site | | |

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Bassins du Nord
Code : Somme_U2 **Date de mise à jour :** 29/09/2017
Auteur : DDTM80



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.16928430 / Y: 49.93905400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 640315.35 / Y: 6982583.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1692843 / Y: 49.939054
Code Hydro: E6--009- **Rive de référence:** Gauche



| | | |
|--|---|---|
|  | 1^{er} Avril 2001 Nature de l'inondation : Mixte | Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : |
| Commentaires : Site potentiel d'implantation de repère (mise en place à vérifier). Le repère devait être installé sur une borne afin d'être visible de la voie publique. | | |

GÉNÉRAL

Code : Somme_47 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : DDTM80



MARQUE

Visibilité : Oui

NIVELLEMENT - 01/01/2006

Description référence du repère : Sol
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m