


Commune : **MARGUERITES****Camisson Nord #3**Rivière : **Le Vieux Vistre**

Commentaires : Propriété au fond de l'impasse

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : VISTRE_S_PHE_139**Date de mise à jour** : 14/06/2017**Auteur** : SPC GD**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.43337800 / Y: 43.85015100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 815261.72 / Y: 6306728.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.433378 / Y: 43.850151

Code Hydro: Y35-0400

Rive de référence: Non renseigné

**8 Septembre 2005**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau n'est pas entrée dans la maison mais tout autour était inondé.

GÉNÉRAL**Code** : VISTRE_R_PHE_139_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GD

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISELLEMENT - 15/09/2005****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Hydrologik Ingénierie**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Hydrologik Ingénierie**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Seuil habitation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)