

Commune : **MARGUERITTES** | Rivière : **Le Vieux Vistre**

**Camisson Nord #3**

**Commentaires** : Propriété au fond de l'impasse

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Grand Delta  
 Code : VISTRE\_S\_PHE\_139      Date de mise à jour : 14/06/2017  
 Auteur : SPC GD



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.43337800 / Y: 43.85015100  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 815261.72 / Y: 6306728.53  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.433378 / Y: 43.850151  
 Code Hydro: Y35-0400      Rive de référence: Non renseigné

**8 Septembre 2005**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : L'eau n'est pas entrée dans la maison mais tout autour était inondé.

**GÉNÉRAL**

Code : VISTRE\_R\_PHE\_139\_1      Date de mise à jour : 19/02/2018  
 Auteur : SPC GD



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISSELLEMENT - 15/09/2005**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : Hydrologik Ingénierie

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Hydrologik Ingénierie  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Seuil habitation  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)