


Commune : **MARGUERITES****Camisson Nord #3**Rivière : **Le Vieux Vistre**

Commentaires : Propriété au fond de l'impasse

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** VISTRE_S_PHE_139**Date de mise à jour :** 14/06/2017**Auteur :** SPC GD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.43337800 / Y: 43.85015100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 815261.72 / Y: 6306728.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.433378 / Y: 43.850151**Code Hydro:** Y35-0400**Rive de référence:** Non renseigné**8 Septembre 2005**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** L'eau n'est pas entrée dans la maison mais tout autour était inondé.**GÉNÉRAL****Code :** VISTRE_R_PHE_139_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

19/02/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISELLEMENT - 15/09/2005****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Hydrologik Ingénierie**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Hydrologik Ingénierie**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil habitation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)