

Commune : CARLY

718 route de Samer (RD 52)

Commentaires: PHE-Z09

Rivière : La Liane

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie

Code: ZIC2009_S_0101

Date de mise à jour : 30/05/2017

Auteur: DDTM62





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.70631070 / Y: 50.65034240 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 608352.27 / Y: 7062241.8 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7063107 / Y: 50.6503424

Code Hydro: E53-0020

Rive de référence: Gauche

23 Novembre 2009

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: ZIC2009_R_0101_Z09a

Auteur: DDTM62

Date de mise à jour :

29/04/2021



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 27/11/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 62

REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 23/11/2009

Méthode: Nivellement direct Organisme: DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Au sol, au droit du banc **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m



Commune : CARLY

718 route de Samer (RD 52)

Commentaires: PHE-Z09

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie

Code: ZIC2009 S 0101 Date de mise à jour : 30/05/2017

Auteur: DDTM62





Rivière : La Liane

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.70631070 / Y: 50.65034240 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 608352.27 / Y: 7062241.8 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.7063107 / Y: 50.6503424 Code Hydro: E53-0020

Rive de référence: Gauche



27 Novembre 2009

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: ZIC2009_R_0101_Z09b

Auteur: DDTM62

Date de mise à jour :

29/04/2021



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité: Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PROCÉDURE DE RELEVÉ DES ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 27/11/2009

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDTM 62

REPÉRAGE ZONES INONDÉES CONSTATÉES - 27/11/2009

Méthode: Nivellement direct Organisme: DDTM 62

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Au sol, au droit du banc **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m