

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

**Magasin 4 place Pornic**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** DHE2015MO\_S\_22      **Date de mise à jour :** 22/11/2017  
**Auteur :** SPC VCB



magasin place Cornic - photographie DHE 2015

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82999780 / Y: 48.57923000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 196818.06 / Y: 6852777.24  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** X: -3.8299978 / Y: 48.57923  
**Code Hydro:** J2614000      **Rive de référence:** Gauche

**24 décembre 2013**      Altitude calculée de l'eau : **5.61 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** niveau d'eau à l'intérieur du magasin

**GÉNÉRAL**

**Code :** DHE2015MO\_R\_22\_01      **Date de mise à jour :** 23/09/2019  
**Auteur :** SPC VCB



Sol à l'intérieur du magasin - Photographie DHE 2015

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Vilaine - Côtière Bretons

**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** GEOMEXPERT  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** sol à l'intérieur du magasin  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 5.480 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.130 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.61



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Queffleuth**

## Magasin 4 place Pornic

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons

**Code :** DHE2015MO\_S\_22

**Date de mise à jour :** 22/11/2017

**Auteur :** SPC VCB



magasin place Cornic - photographie DHE 2015

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82999780 / Y: 48.57923000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 196818.06 / Y: 6852777.24

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8299978 / Y: 48.57923

**Code Hydro:** J2614000

**Rive de référence:** Gauche



**3 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **5.96 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** MorlaixCo\_10

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Morlaix Communauté

23/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**SEUIL À GAUCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE - 06/09/2019**

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** seuil à gauche de la porte d'entrée

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 5.510 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.450 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 5.96



Laisse de crue sur la vitrine du 4 place cornic